



Legenda

- | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Repintura sobre gradil original | Alteração do revestimento de argamassa original com aplicação de camadas pictóricas | Desprendimento de Reboco (por pulverulência da argamassa) | Objetos Espúrios (pinos de metal e suportes) | Fechamento parcial de vãos | Crosta negra com fungos | Lixiviação da argamassa | Obstrução com cimento |
| Fissura superficial (revestimento) | Descaracterização de elemento decorativo | Placas de Publicidade | Entaipamento (fechamento parcial de vãos) | Abertura de vão sobre argamassa original (ar condicionado) | Vegetação invasiva | Lixiviação da camada pictórica | Substituição da esquadria original |

MAPA DE DANOS
FACHADA RUA 14 DE JULHO

escala 1.75